

flash_config Release notice

090116_2

1)Renesas 4Gb FLASH Feather更改，从435C改为431C；

090116

1)所有samsung的flash，去掉2plane read 指令，即把208xxxx改为8xxxx；

2)更改HY27UF084G2B flash feather，从84054改为84044；

3)更改H27UAG8T2MR\H27UBG8U5MR\H27UCG8VFM，从85054改为85044；

090115

1)修改MT29F2G08AAD的ID号为2CDA?095（原来配置为2CDA8095），以增加对flash ID号为2CDA9095的支持。

2)修改I29F02G08AAND的ID号为89DA?095（原来配置为89DA8095），以增加对flash ID号为89DA9095的支持。

081231

1)新增一個 Flash 料號 TC58NVG4D4CTG20,98D384A5,TC58NVG3D4CTG10,10,4,2 ；

2)增加Sandisk 2GB flash的配置；

3)修正I29F32G08FANC在MP上不识别的问题（当客户没有勾选get exactly flash mode时）；

4)更新K9G8G08U0A 的flash feather，从2085054改为85054，修正速度模式量产后FAT32格式化无法完成（FAT没有问题）

081211

1. 調整效能

(1). 4k page -> 2,3,2

(2). 2k page -> 2,5,2

2. 調整一些 Flash_Feature

(1). 有一些 Toshiba Flash 是內部 2 dies，所以進行一些調整

081208

1)K9GAG08U0M的配置从208515C改为2085054,之前配置错误会导致速度模式量产后无法完成windows format；

SecurityTool Release notice:

2008.12.31

1.Support eU201c.

2008.12.23

1.Fix password length bug.

2008.12.22

1.Fix change user password bug.

2.Support simple chinese XP.