

Samsung, Hynix and Intel/Micron Flash release notice:

090120 3.0

1.修正M2P4K Mac 的問題

090115 3.0

1.修正 Mac 的問題

090113 3.0

1.IS2P4K 201C 雙通道的問題
2.IM2P4K 201A 雙通道問題
3.S1P4K Row2 問題

090112 3.0

1.修正 Security Tool 認證問題
2.IS2P4K 容量模式的問題

081224 3.0:

1.修正 other.c 變數被蓋掉的問題

081211 3.0:

1.修正 HALF BLOCK MODE 讀取錯誤的位置，導致程式誤判
目前重作 FW

SLC

Samsung,Hynix :
SS1P,SS1PCP,SS1PD,SS1PDCP,SS2P,SS2PCP,SS2PD,SS2PDCP,SS1P4K,SS2P4K,SS2P4KCP,SS2PD4P,SS2PD4KCP
Micron : I1P,I1PCP,I1PD,I1PDCP,I2P,I2PCP,I2PD,ID2PCP,IS2P4K,IS2P4KCP,IS2PD4K
Down Grade : SPG,SPG4K,SSM2,SSM4,SHB,SHB4K

MLC

Samsung,Hynix :
SM1P,SM1PCP,SM1PD,SM1PDCP,SM2P,SM2PCP,SM2PD,SM2PDCP,SM1P4K,SM2P4K,SM2P4KCP,SM2PD4P,SM2PD4KCP
Micron : IM2P,IM2PCP,IM2PD,IM2PDCP,IM2P4K,IM2P4KCP,IM2PD4K
Down Grade : MPG,MPG4K,MSM2,MSM4,MHB,MHB4K

081205 3.0:

1.縮減 Garbage Reclaim Code Size(thx Mars)
2.修正某些情況 Random Write Entry Buffer 用完的情形

目前重作 FW

SLC

Samsung,Hynix :
SS1P,SS1PCP,SS1PD,SS1PDCP,SS2P,SS2PCP,SS2PD,SS2PDCP,SS1P4K,SS2P4K,SS2P4KCP,SS2PD4P,SS2PD4KCP
Micron : I1P,I1PCP,I1PD,I1PDCP,I2P,I2PCP,I2PD,ID2PCP,IS2P4K,IS2P4KCP,IS2PD4K
Down Grade : SPG,SPG4K,SSM2,SSM4,SHB,SHB4K

MLC

Samsung,Hynix :
SM1P,SM1PCP,SM1PD,SM1PDCP,SM2P,SM2PCP,SM2PD,SM2PDCP,SM1P4K,SM2P4K,SM2P4KCP,SM2PD4P,SM2PD4KCP
Micron : IM2P,IM2PCP,IM2PD,IM2PDCP,IM2P4K,IM2P4KCP,IM2PD4K
Down Grade : MPG,MPG4K,MSM2,MSM4,MHB,MHB4K

081201 3.0:

1.Initial 縮 Code Size
2.修正 Micron FW 無法 COMPILER

目前重作 FW

SLC

Samsung,Hynix :
SS1P,SS1PCP,SS1PD,SS1PDCP,SS2P,SS2PCP,SS2PD,SS2PDCP,SS1P4K,SS2P4K,SS2P4KCP,SS2PD4P,SS2PD4KCP
Micron : I1P,I1PCP,I1PD,I1PDCP,I2P,I2PCP,I2PD,ID2PCP,IS2P4K,IS2P4KCP,IS2PD4K
Down Grade : SPG,SPG4K,SSM2,SSM4,SHB,SHB4K

MLC

Samsung,Hynix :
SM1P,SM1PCP,SM1PD,SM1PDCP,SM2P,SM2PCP,SM2PD,SM2PDCP,SM1P4K,SM2P4K,SM2P4KCP,SM2PD4P,SM2PD4KCP
Micron : IM2P,IM2PCP,IM2PD,IM2PDCP,IM2P4K,IM2P4KCP,IM2PD4K
Down Grade : MPG,MPG4K,MSM2,MSM4,MHB,MHB4K

Toshiba Firmware release notice:

090115

chip type: eU201C

更新：解決 toshiba firmware 在 Mac 無法認盤的問題

081229

修改 c 版 firmware 解密後，重新認盤的方式

081223

修改 C 版 firmware 解密功能

081220

Firmware 加入了 解密功能。

081218

更新 1218 pre firmware

081210

改善 performance

Renesas Firmware release notice:

2008.12.28

- 1.Set the threshold of retry times to 15.
- 2.Fix bugs when re-write data.