

090107

1. Toshiba Preload 會發生問題
2. 分區容量為 0 時會發生錯誤
3. 當有加密分區時 會自動載入
4. 設定分區時 如要設定分區的內容時，不必離開才進入正確的進階分區選項內容
5. 畫面以及測試 pattern 簡化
6. 新增 Toshiba 加速的指令
7. 新增 CE Interleave 加速的指令

081224

修正 EraseOnly 時, Sector Mode 讀寫測試的判斷會發生問題
修正 Toshiba 不足時容量顯示問題以及鎖定容量時容量會少掉幾 MB 的問題
雙通道，量產後容量為1/2
Toshiba 5D4C，4D4C，4D1D，做速度模式，如果指定的容量大於實際容量時，量

產出1M?

做分盤磁區，如果分區的容量大於實際容量或分區容量為0M時，MP會卡死
改成點選CDROM後，默認啟動第二分區，再可手動取消

简体中文ini文件更新，增加warning：1、buffer设定值过低
2、分区容量大于实际容量的报错。

081218

增加搜尋 Bad Block 的速度 (搭配 081218 201A and 201C Preformat

Firmware)

分割區可以小於 2MB

增加 special 4,5,6,7 四個 pattern

081217

修正 Get Sorting Info 時候會捉錯 Bad Block的問題
修正 preload 容量小於 4 MB 會發生錯誤的問題
Preload 內容時間修正

081126

First Release

081128

支援 201C 主控

081203

修正 Sorting 時會找不到正確的 Bad Block

081210

取消 Downgrade 模式時 timing 自動放鬆的功能